



UNIDAD HABITACIONAL MORELOS



UNIDAD HABITACIONAL MORELOS



UNIDAD HABITACIONAL MORELOS 95


SIMBOLOGÍA

- Radio de 500 m
- Rutas y ramales
- Metro
- Postes c5
- Línea 6 El Rosario - Martín Carrera
- Límite colonia
- División manzana
- Unidad habitacional



MAPA INFRAESTRUCTURA

UNIDAD HABITACIONAL MORELOS




UNIDAD HABITACIONAL MORELOS 95

SIMBOLOGÍA	
	Radio de 500 m
	Unidad habitacional
	Salud
	Escuelas
	Religión
	Estancia infantil
	Asistencia social
	Mercado
	Edificio público
	Límite colonia
	División manzana



MAPA SISTEMAS EXPUESTOS

UNIDAD HABITACIONAL MORELOS



UNIDAD HABITACIONAL MORELOS 95

- SIMBOLOGÍA**
- Radio 500 m
 - ▲ Revisiones técnicas
 - 📍 PIPC registrado
 - 📍 Incidentes urbanos
 - Límite colonia
 - División manzana



MAPA REPORTES PROTECCIÓN CIVIL

UNIDAD HABITACIONAL MORELOS

SISTEMAS EXPUESTOS

INMUEBLE	NOMBRE
ESCUELAS	-PRIM CARLOS MARX -CENDI No 15 CAROLINA AGAZZI -PRIM ESTADO DE GUANAJUATO -HERMINIO KENNY -PREESCOLAR HEROES DEL SUR -RAFAEL ALBERTI -SEC. COLEGIO AMERICANO -SOTERO PRIETO -PILTZILLI -PRIM EJERCITO MEXICANO
RELIGIÓN	-CRISTIANA JESUS DE NAZARET -PARROQUIA DE SANTA BARBARA TETLANMAN -CAPILLA SAN ANDRES -PARROQUIA AGUSTINIANA DE SAN MARCOS EVANGELISTA -PARROQUIA SANTA CATARINA
ASISTENCIA SOCIAL	-CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO -INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DF EN AZCAPOTZALCO -CENTRO SOCIAL Y CULTURAL PARQUE DE ESTUDIANTE
MERCADO PÚBLICO	REYNOSA TAMAULIPAS
EDIFICIOS PÚBLICOS	-CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS AZCAPOTZALCO (CINA) -CAMPAMENTO SAN MARCOS -CAMPAMENTO MECOAYA

RAMALES

RUTA 3 003 METRO NORMAL - SAN ANDRES
RUTA 3 003 METRO NORMAL SANTA BARBARA DEPORTIVO REYNOSA
RUTA 3 003 LA VILLA - PRESIDENTE MADERO

STC METRO

LÍNEA 6 EL ROSARIO - MARTÍN CARRERA
ESTACIÓN UAM AZCAPOTZALCO

AGENTES REGULADORES

HOSPITALES

U.MED.FAM. NO 40 SIGLO XXI IMSS 0.6 KM

BOMBEROS

CENTRAL DE BOMBEROS AZCAPOTZALCO – 1.2 KM

INCIDENTES URBANOS

DESCRIPCIÓN	FECHA	CALLE Y NO	COLONIA	LESIONADOS	FALLECIDOS	UNIDAD DE APOYO
FUGA DE AGUA	TEAPAN	SAN ANDRES	12/01/2023	0	0	PC-AZC-317
FUGA DE GAS	TEPANTONGO	REYNOSA TAMAULIPAS	17/01/2023	0	0	PC-AZC-367
ACCIDENTE VEHICULAR	REFINERIA AZCAPOTZALCO	SAN MARCOS	21/01/2023	1	0	PC-AZC-441

PIPC REGISTRADO-VIGENTE

RIESGO	FECHA REGISTRO	VIGENCIA	ALIAS	CALLE	COLONIA	POB_FIJA	POB_FLOT
E	10/01/2023	10/01/2025	MORELOS NUM 100	MORELOS	PUEBLO DE SAN ANDRES	20	5
M	06/01/2023	06/01/2025	SMART FIT FERRERIA	ANTIGUA CALZADA DE GUADALUPE	SAN MARCOS	214	204

UNIDAD HABITACIONAL MORELOS

REVISIONES TECNICAS

SOLICITUD	FECHA_REV	TIPO_INMUE	CALLE_Y_NU	COLONIA	RIESGO	DAÑOS
OPINION TECNICA	20/12/2022	U.H.	ANT CALZ. AZCAPOTZALCO - LA VILLA 250	SAN MARCOS	MEDIO	AFECTACIONES CAUSADAS POR EL DEPARTAMENTO DEL NIVEL SUPERIOR

ANÁLISIS EN EL ATLAS DE RIESGOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO- ZONIFICACIÓN GEOTÉCNICA

ZONA II. TRANSICIÓN. EN LA QUE LOS DEPÓSITOS PROFUNDOS SE ENCUENTRAN A 20 M DE PROFUNDIDAD, O MENOS, Y QUE ESTÁ CONSTITUIDA PREDOMINANTEMENTE POR ESTRATOS ARENOSOS Y LIMO ARENOSOS INTERCALADOS CON CAPAS DE ARCILLA LACUSTRE; EL ESPESOR DE ÉSTAS ES VARIABLE ENTRE DECENAS DE CENTÍMETROS Y POCOS METROS

