

Alcaldía Azcapotzalco

Dirección Ejecutiva de la Unidad de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil



Colindancias

Norte: Av. Miguel Hidalgo
Sur: 2a. Priv. de Morelos
Este: Campo 3 Brazos
Oeste: Campo Grijalva



Leyenda

Unidad Habitacional Morelos 58

Sábado de la Unidad

Ubicación:
Calle Segunda Privada de Morelos 58, San Pedro Xalpa, Azcapotzalco, 02710 Ciudad de México



Para consultar información relacionada con tu colonia Ingresar al siguiente QR



Unidad Habitacional Morelos 58

Población total: **1,053** Viviendas totales: **247**


Datos referentes al total en la manzana contenedora

INEGI. Censo de población y vivienda 2020

Recorrido de la Alcaldesa Maestra Margarita Saldaña Hernández.



Dirección Ejecutiva de la Unidad de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil



Dirección Ejecutiva de la Unidad de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil




UNIDAD HABITACIONAL MORELOS 58

- SIMBOLOGÍA**
- Radio 500 m
 - Rutas y ramales
 - Postes c5
 - ◆ Asistencia social
 - ⚰ Cementerio
 - ◆ Deportivo
 - Unidad habitacional
 - Límite colonia
 - División manzanas




MAPA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Dirección Ejecutiva de la Unidad de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil



Dirección Ejecutiva de la Unidad de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil



UNIDAD HABITACIONAL
MORELOS 58

SIMBOLOGÍA

- Radio 500 m
- Incidentes urbanos
 - ★ Incendio / fuga de gas
 - ★ Clínicos
 - ★ Accidentes / Evento masivo
 - ▲ Revisiones técnicas
- Límite colonia
- División manzanas



MAPA REPORTES
PROTECCIÓN CIVIL

Alcaldía Azcapotzalco
Dirección Ejecutiva de la Unidad de Gestión
Integral de Riesgo y Protección Civil



RIESGOS Y VULNERABILIDADES EN UN RADIO DE 500 METROS		
INMUEBLE	NOMBRE DEL SERVICIO	
ESCUELAS	CHULAVETE EL NITO AGRARISTA REPUBLICA MEXICANA DIURNA No 108 BERTRAND RUSSEL	PETROLEOS MEXICANOS TECNICA 78 ENRIQUE ARTEAGA LUNA MEXITLI COLEGIO JUAN BOSCO
MERCADO PÚBLICO	JARDÍN FORTUNA NACIONAL	
RELIGIÓN	PARROQUIA SAN PEDRO APOSTOL	LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS
ASISTENCIA SOCIAL	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN PEDRO XALPA	CENTRO DE SERVICIOS COMUNITARIOS SAN ANTONIO

RUTAS DE TRANSPORTE EN UN RADIO DE 500 METROS	
AZCAPOTZALCO - SAN PEDRO RUTA 23 023 METRO ROSARIO CALZ. DE LA NARANJA	METRO CUITLÁHUAC - HOSPITAL PEMEX / UNIDAD HABITACIONAL PETROLEROS

DISTANCIA DE BOMBEROS Y HOSPITALES EN CASO DE EMERGENCIA	
HOSPITALES	BOMBEROS
HOSPITAL GENERAL DE ZONA No 48 BICENTENARIO SAN PEDRO XALPA – 880 METROS	CENTRAL DE BOMBEROS AZCAPOTZALCO – 3.4 KM

REVISIONES TÉCNICAS REALIZADAS EN UN RADIO DE 500 METROS EN 2023				
NOMBRE	CALLE_Y_NU	COLONIA	FECHA_REV	RIESGO
UNIDAD HABITACIONAL	MIGUEL HIDALGO 143	SAN PEDRO XALPA	27/01/2023	MEDIO
UNIDAD HABITACIONAL	SEGUNDA CERRADA DE MORELOS 8	PUEBLO SAN PEDRO XALPA	08/02/2023	MEDIO
ESCUELA	CAMPO VERDE S/N	SAN ANTONIO	26/02/2023	MEDIO
UNIDAD HABITACIONAL	2da CERRADA DE MORELOS No 8	PUEBLO SAN PEDRO XALPA	28/02/2023	MEDIO
ESCUELA PRIMARIA	TASAJEROS S/N	SAN ANTONIO	08/05/2023	BAJO
ESCUELA PRIMARIA	CAMPO MALUCO S/N	SAN ANTONIO	08/05/2023	BAJO

Alcaldía Azcapotzalco

Dirección Ejecutiva de la Unidad de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil



INCIDENTES URBANOS REPORTADOS EN 2023 EN UN RADIO DE 500 METROS						
FECHA	DESCRIPCIO	DETALLES	CALLE_Y_NU	COLONIA	LESIONAD OS	FALLECIDO S
01/01/2023	FUGA EN AUTOTANQUES DE GAS L.P.	FUGA DE GAS	SEGUNDA PRIVADA DE MORELOS No. 8	SAN PEDRO XALPA	0	0
02/01/2023	ACCIDENTES EN VEHÍCULOS PARTICULARES	LESIONADO POR CHOQUE	MORELOS Y SAN ISIDRO	SAN PEDRO XALPA	1	0
02/01/2023	CAÍDA DE ÁRBOLES Y/O RAMAS	ARBOL CAIDO	MANUEL SALAZAR Y LUCIO BLANCO	SAN JUAN TLIHUACA	0	0
16/01/2023	ACCIDENTES EN VEHÍCULOS PARTICULARES	LESIONADO POR CHOQUE	CAMPO MOLUCO Y CAMPO FORTUNA	SAN ANTONIO	1	0
19/01/2023	ACCIDENTES EN VEHÍCULOS PARTICULARES	LESIONADO POR CHOQUE	EJE 3 NORTE Y SAN ISIDRO	PROVIDENCIA	1	0
21/01/2023	CAÍDA DE ÁRBOLES Y/O RAMAS	ARBOL CAIDO	LUCIO BLANCO Y MANUEL SALAZAR	SAN JUAN TLIHUACA	0	0
30/01/2023	CAÍDA DE ÁRBOLES Y/O RAMAS	RAMA CAIDA	CAMPO VERDE Y CAMPO VIENTO SUAVE	SAN ANTONIO	0	0
12/02/2023	FUGA EN CILINDROS PORTÁTILES DE GAS L.P.	FUGA DE GAS	PRIVADA DE SAN JUAN Y MANUEL BAUCHE	SAN PEDRO XALPA	0	0
13/02/2023	ACCIDENTES EN MOTOCICLETA O BICICLETA	DERRAPADO DE MOTOCICLETA	SAN ISIDRO Y MORELOS	SAN PEDRO XALPA	1	0
14/02/2023	ACCIDENTES EN VEHÍCULOS PARTICULARES	LESIONADO POR CHOQUE	SAN ISIDRO Y RENACIMIENTO	PETROLERA	2	0
25/02/2023	SOLICITUD DE AMBULANCIA	DERRAPADO DE MOTOCICLETA	CALZADA SAN ISIDRO	SAN BARTOLO CAHUALTENCO	1	0
27/02/2023	CABLES CAÍDOS	CABLES CAIDOS	CAMPO MOLUCO	PETROLERA	0	0
27/03/2023	CAÍDA DE ÁRBOLES Y/O RAMAS	ARBOL EN RIESGO	CAMPO TRES BRAZOS Y IXTOC	SAN ANTONIO	0	0
28/03/2023	FUGA EN CILINDROS PORTÁTILES DE GAS L.P.	FUGA DE GAS	CAMPO HORMIGUERO Y CAMPO CHILAPILLA	SAN ANTONIO	0	0
04/04/2023	ACCIDENTES EN VEHÍCULOS PARTICULARES	LESIONADO POR CHOQUE	SAN ISIDRO Y MANUEL SALAZAR	SAN JUAN TLIHUACA	1	0
11/04/2023	CAÍDA DE ÁRBOLES Y/O RAMAS	ARBOL EN RIESGO	CAMINO A NEXTENGO No. 35	SANTIAGO AHUIZOTLA	0	0
15/04/2023	ACCIDENTES EN VEHÍCULOS PARTICULARES	MOTOCICLISTA ACCIDENTADO	CAMPO CANTEMOC Y CAMPO MOLUCO	SAN ANTONIO	1	0
21/04/2023	CAÍDA DE ÁRBOLES Y/O RAMAS	ARBOL CAIDO	CAMPO VERDE Y CAMPO MOLUCO	SAN ANTONIO	0	0
01/05/2023	SOLICITUD DE SERVICIOS DE SACM	FUGA DE AGUA	MANUEL SALAZAR Y EJE 3 SAN ISIDRO	PROVIDENCIA	0	0
09/05/2023	PROBLEMAS CON POSTES	POSTE CAIDO	CAMPO GRIJALVA Y CAMPO FORTUNA NACIONAL	SAN ANTONIO	0	0
14/05/2023	SOLICITUD DE AMBULANCIA	LESIONADO POR CHOQUE	MANUEL SALAZAR Y EJE 3 SAN ISIDRO	PROVIDENCIA	1	0
19/05/2023	SOLICITUD DE SERVICIOS DE SACM	FUGA DE AGUA	AV. SAN ISIDRO Y MANUEL SALAZAR	PROVIDENCIA	0	0
22/05/2023	INCENDIO EN CASAS HABITACIÓN	INCENDIO DE CASA _HABITACION	JUSTO CIERRA Y MIGUEL HIDALGO	SAN PEDRO XALPA	0	0

Alcaldía Azcapotzalco

Dirección Ejecutiva de la Unidad de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil



Análisis		
REUSE - Derrames	6	
REUSE - Explosiones	1	
REUSE - Incendios Urbanos	7	
REUSE - Plaga	No presenta	
REUSE - Accidentes	14	
REUSE - Actos de Sabotaje o Terrorismo	No presenta	
REUSE - Interrupción de servicios vitales y sistemas estratégicos	1	
REUSE - Inundación	No presenta	
REUSE - Concentraciones Masivas de Población	3	

ANÁLISIS EN EL ATLAS DE RIESGOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO- ZONIFICACIÓN GEOTÉCNICA

ZONA I. FIRME O DE LOMAS: LOCALIZADA EN LAS PARTES MÁS ALTAS DE LA CUENCA DEL VALLE, ESTÁ FORMADA POR SUELOS DE ALTA RESISTENCIA Y POCO COMPRESIBLES.

ZONA II. TRANSICIÓN. EN LA QUE LOS DEPÓSITOS PROFUNDOS SE ENCUENTRAN A 20 M DE PROFUNDIDAD, O MENOS, Y QUE ESTÁ CONSTITUIDA PREDOMINANTEMENTE POR ESTRATOS ARENOSOS Y LIMO ARENOSOS INTERCALADOS CON CAPAS DE ARCILLA LACUSTRE; EL ESPESOR DE ÉSTAS ES VARIABLE ENTRE DECENS DE CENTÍMETROS Y POCOS METROS