




#### COLONIA SAN ANTONIO, AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO

Población total: 4,047 Viviendas totales: 1,282


Fuente: INEGI. Censo de población y vivienda 2020

Recorrido de la Alcaldesa Maestra Margarita Saldaña Hernández.




Martes Vecinal






Página **2** de **7** Manuel Salazar No. 10, Col. Providencia, CP 02440, Alcaldía Azcapotzalco Ciudad de México
















RIESGOS Y VULNERABILIDADES EN LA COLONIA						
INMUEBLE	NOMBRE DEL SERVICIO					
ESCUELAS	DIURNA No 108 BERTRAND RUSSEL PETROLEOS MEXICANOS TECNICA 78 ENRIQUE ARTEAGA LUNA COLEGIO JUAN BOSCO	CHULAVETE EL NITO AGRARISTA REPUBLICA MEXICANA				
RELIGIÓN	PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE PADUA LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS					
MERCADO PÚBLICO	JARDÍN FORTUNA NACIONAL					
ASISTENCIA SOCIAL	CENTRO DE SERVICIOS COMUNITARIOS SAN ANTONIO  COMEDOR PUBLICO SAN ANTONIO					
SALUD	CENTRAL NORTE PETROLEOS MEXICANOS					

DISTANCIA A SALUD Y BOMBEROS EN CASO DE EMERGENCIA					
HOSPITALES	BOMBEROS				
CENTRAL NORTE PETROLEOS MEXICANOS – ESTÁ EN LA COLONIA	CENTRAL DE BOMBEROS AZCAPOTZALCO – 2.5 KM				

RUTAS DE TRANSPORTE			
AZCAPOTZALCO - SAN PEDRO	METRO CUITLÁHUAC- HOSPITAL PEMEX / UNIDAD HABITACIONAL PETROLEROS		

REVISIONES TÉCNICAS REALIZADAS EN LA COLONIA EN 2023						
INMUEBLE	CALLE_Y_NU	COLONIA	FECHA_REV	RIESGO	AFECTACION	мотіvo
ESCUELA	CAMPO VERDE S/N	SAN ANTONIO	26/02/2023	MEDIO		
					REUBICAIÓN DE PUNTO DE REUNION,	COLOCACION DE ARCOTECHOS,
ESCUELA PRIMARIA	TASAJEROS S/N	SAN ANTONIO	08/05/2023	BAJO	BARDA EN RIESGO,	FALTA DE MANTENIMIENTO
ESCUELA PRIMARIA	CAMPO MALUCO S/N	SAN ANTONIO	08/05/2023	BAJO	REUBICACION DE PUNTO DE REUNION	COLOCACION DE ARCOTECHOS



#### INCIDENTES URBANOS ATENDIDOS POR PROTECCIÓN CIVIL EN LA COLONIA

FECHA	DESCRIPCIO	DETALLES	CALLE_Y_NU	COLONIA	LESIONADOS	FALLECIDOS
	ACCIDENTES EN VEHÍCULOS					
16/01/2023	PARTICULARES	LESIONADO POR CHOQUE	CAMPO MOLUCO Y CAMPO FORTUNA	SAN ANTONIO	1	
30/01/2023	CAÍDA DE ÁRBOLES Y/O RAMAS	RAMA CAIDA	CAMPO VERDE Y CAMPO VIENTO SUAVE	SAN ANTONIO	0	
27/02/2023	CABLES CAÍDOS	CABLES CAIDOS	CAMPO MOLUCO	PETROLERA	0	
	_					
27/03/2023	CAÍDA DE ÁRBOLES Y/O RAMAS	ARBOL EN RIESGO	CAMPO TRES BRAZOS Y IXTOC	SAN ANTONIO	0	
	FUGA EN CILINDROS PORT?TILES					
28/03/2023	DE GAS L.P.	FUGA DE GAS	CAMPO HORMIGUERO Y CAMPO CHILAPILLA	SAN ANTONIO	0	
	ACCIDENTES EN VEHÍCULOS	MOTOCICLISTA				
15/04/2023	PARTICULARES	ACCIDENTADO	CAMPO CANTEMOC Y CAMPO MOLUCO	SAN ANTONIO	1	
21/04/2023	CAÍDA DE ÁRBOLES Y/O RAMAS	ARBOL CAIDO	CAMPO VERDE Y CAMPO MOLUCO	SAN ANTONIO	0	
	INCENDIO EN VEH?CULOS					
02/05/2023	PARTICULARES	INCENDIO DE VEHICULO	CAMPO CANTEMOC	SAN ANTONIO	0	



#### ANÁLISIS EN EL ATLAS DE RIESGOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO- ZONIFICACIÓN GEOTÉCNICA

ZONA I. FIRME O DE LOMAS: LOCALIZADA EN LAS PARTES MÁS ALTAS DE LA CUENCA DEL VALLE, ESTÁ FORMADA POR SUELOS

DE ALTA RESISTENCIA Y POCO COMPRESIBLES.

ZONA II. TRANSICIÓN. EN LA QUE LOS DEPÓSITOS PROFUNDOS SE ENCUENTRAN A 20 M DE PROFUNDIDAD, O MENOS, Y QUE ESTÁ CONSTITUIDA PREDOMINANTEMENTE POR ESTRATOS ARENOSOS Y LIMO ARENOSOS INTERCALADOS CON CAPAS DE ARCILLA LACUSTRE; EL ESPESOR DE ÉSTAS ES VARIABLE ENTRE DECENAS DE CENTÍMETROS Y POCOS METRO