


El Rosario
 Población total: 42,500
 Viviendas totales: 12,000 Aprox.

Sábado de la Unidad

Para consultar información relacionada con tu colonia ingresa al siguiente QR



<https://azcapotzalco.cdmx.gob.mx/proteccion-civil/>



U.H. EL ROSARIO SECCIÓN 2CA, AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO

Colindancias.
Norte: Herreros
Sur: Eje 5 Norte
Este: Cultura Griega
Oeste: Av. de las Armas

Recorrido de la alcaldesa Maestra Margarita Saldaña Hernández.


#SábadosDeLaUnidad
en
AZCAPOTZALCO
 — ¡Vive el cambio! —
UNIDAD HABITACIONAL
El Rosario B sector 2CA
INICIO DE RECORRIDO
 Calle Albaranes S/N, C. Herreros, El Rosario, Azcapotzalco,
 02700 Ciudad de México, CDMX
23 DE SEPTIEMBRE 2023 / 9:00 HRS.

Juntos y en unidad... ¡se vive el cambio!

La Alcaldesa junto a su equipo de trabajo te invitan a participar en este #SábadoDeLaUnidad o un recorrido en tu comunidad, para platicar las necesidades de tu entorno y brindar mejores resultados. ¡Te esperamos!

SERVICIOS Y ATENCIÓN GRATUITA #ViveElCambio

AzcapotzalcoMX @alcaldia_azcapotzalco
www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx





**U.H.
El Rosario Sección 2CA**

Análisis en radio de 500 metros


SIMBOLOGÍA

- Postes c5
- ◆ Asistencia social
- - - Rutas y ramales
- STE Trolebus - parada
- STE trolebus - ruta
- ◆ Deportivo
- Límite colonia
- División manzanas



**Mapa Infraestructura
y Equipamiento**





U.H EL ROSARIO
SECCIÓN 2 CA


Análisis en radio de 500 metros

SIMBOLOGÍA

- Escuelas
- Asistencia social
- Deportivo
- Estancia infantil
- Unidad habitacional
- División manzanas
- Límite colonia



Mapa
Riesgos y Vulnerabilidades



U.H.
 El Rosario Sección 2CA

Análisis en radio de 500 metros

- Simbología
- Revisiones técnicas
 - Incidentes urbanos
 - Baches/coladeras
 - Choque vehicular
 - Clínico
 - Encharcamientos
 - Evento masivo
 - Flora / fauna
 - Fuga/derrame
 - Urbano
 - Límite colonia
 - División manzanas



Mapa
 Reportes Protección Civil

RIESGOS Y VULNERABILIDADES EN LA COLONIA

INMUEBLE	NOMBRE DEL SERVICIO	
ESCUELAS	GRAL FRANCISCO VILLA CENTRAL DE LABS Y TALLERES 2 PROFR ARTURO CABALLERO ZERTUCHE AMALIA GONZALEZ CABALLERO PROFESOR SALVADOR VARELA RESENDIZ	DIURNA No 193 JULIAN CARRILLO COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 1 EL ROSARIO RUDYARD KIPLING
PARQUES	PARQUE CALPULLI	
ASISTENCIA SOCIAL	CENTRO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD PACTO FEDERAL	CENTRO SOCIAL COMUNITARIO CALPULLI ANTONIO VALERIANO

RUTAS DE TRANSPORTE TERRESTRE

RUTA 23 023 POPOTLA - UNIDAD CTM - EL ROSARIO 2 RUTA 28 028 CERVANTES SAAVEDRA - METRO ROSARIO	RUTA 3 003 LA VILLA - ROSARIO (MICROS) RUTA 89 089 ROSARIO - CD. LABOR
---	---

DISTANCIAS A HOSPITAL Y BOMBEROS

HOSPITALES	BOMBEROS
U.M.F. CLINICA 33 DEL IMSS – 900 METROS	CENTRAL DE BOMBEROS AZCAPOTZALCO – 5 KM

REVISIONES REALIZADAS POR EL ÁREA TÉCNICA EN LA COLONIA EN 2023

INMUEBLE	CALLE	COLONIA	FECHA DE REV	RIESGO	AFECTACIÓN	NOTAS
CENTRO CULTURAL	HIDROGENO Y ALBAÑILES	EL ROSARIO	05/01/2023	ALTO		
UNIDAD HABITACIONAL	HERREROS	EL ROSARIO	10/01/2023	ALTO		
UNIDAD HABITACIONAL	MERCADERES	EL ROSARIO	18/04/2023	MEDIO	DAÑOS EN EDIFICIO	MODIFICACION ESTRUCTURAL
ESCUELA SECUNDARIA	URANI	EL ROSARIO	03/05/2023	BAJO	REUBIACIÓN DE PUNTO DE REUNION, HUMEDAD EN PLANTEL, FALTA DE SEÑALETICA	COLOCACIÓN DE ARCOTECHO, FALTA DE MANTENIMIENTO
ESCUELA SECUNDARIA	CIVILIZACIONES	EL ROSARIO	03/05/2023	BAJO	REUBICACION DE PUNTO DE REUNION, ARBOLES EN RIESGO,	COLOCAION DE ARCOTECHOS, FALTA DE PODA DEHIGIÉNICA
ESCUELA PRIMARIA	AGRICULTORES S/N	EL ROSARIO	12/05/2023	MEDIO	REUBICACION DE PUNTOS DE REUNION, HUMEDAD EN MUROS, ARBOL EN RIESGO	COLOCACION DE PUNTOS DE ARCOTECHOS, FALTA DE MANTENIMIENTO, FALTA DE PODA HIGIENICA
UNIDAD HABITACIONAL	ASTRONOMIA	EL ROSARIO	15/06/2023	ALTO	TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN AZOTEA	HUMEDAD
UNIDAD HABITACIONAL	URANIO	EL ROSARIO	28/06/2023	BAJO	REUBIACIÓN DE PUNTO DE REUNION, HUMEDAD EN PLANTEL, FALTA DE SEÑALETICA	COLOCACIÓN DE ARCOTECHO, FALTA DE MANTENIMIENTO




INCIDENTES URBANOS ATENDIDOS POR PROTECCIÓN CIVIL EN LA COLONIA EN 2023

FECHA	DESCRIPCION	DETALLES	CALLE	COLONIA	LESIONADOS	FALLECIDOS
08/01/2023	SOLICITUD DE SERVICIOS DE SACM	FUGA DE AGUA	MERCADERES Y PESCADORES	EL ROSARIO	0	0
11/01/2023	SOLICITUD DE SERVICIOS DE SACM	FUGA DE AGUA	PESCADORES Y MERCADERES	U.H. EL ROSARIO	0	0
14/01/2023	SOLICITUD DE SERVICIOS DE SACM	FUGA DE AGUA	ALDEBARAN Y AVENIDA CIVILIZACIONES	EL ROSARIO	0	0
14/01/2023	SOLICITUD DE AMBULANCIA	MORDEDURA DE CAN	HERREROS Y CULTURA NAHUATL	EL ROSARIO	1	0
15/01/2023	FUGA EN AUTOTANQUES DE GAS L.P.	FUGA DE GAS	MERCADERES Y PESCADORES, EDIF. VELASCO	EL ROSARIO	0	0
29/01/2023	SOLICITUD DE AMBULANCIA	ATROPELLADO	HIDROGENO Y URANIO	EL ROSARIO	1	0
30/01/2023	CAÍDA DE ÁRBOLES Y/O RAMAS	DERRIBO DE ÁRBOL	ALBAÑILES Y MAYAS	EL ROSARIO	0	0
06/02/2023	SOLICITUD DE SERVICIOS DE SACM	FUGA DE AGUA	MERCADERES Y PESCADORES	EL ROSARIO	0	0
06/02/2023	SOLICITUD DE SERVICIOS DE SACM	FUGA DE AGUA	MERCADERES Y CAZADORES, ED JOSE LOPEZ POR	EL ROSARIO	0	0
08/02/2023	SOLICITUD DE AMBULANCIA	MORDEDURA DE CAN	HERREROS Y ANTARES	EL ROSARIO	1	0
11/02/2023	EVENTO MASIVO	VILLA DE NAVIDAD	AV DE LAS CULTURAS Y URANIO	EL ROSARIO	0	0
12/02/2023	ACCIDENTES EN VEHÍCULOS PARTICULARES	CHOQUE	AVENIDA DE LAS CULTURAS Y CULTURA NORTE	EL ROSARIO	1	0
25/02/2023	SOLICITUD DE AMBULANCIA	DERRAPADO DE MOTOCICLETA	AV. DE LAS CULTURAS	EL ROSARIO	1	0
10/03/2023	ACCIDENTES EN MOTOCICLETA O BICICLETA	DERRAPADO DE MOTOCICLETA	AVENIDA DE LAS CULTURAS Y EJE 5	EL ROSARIO	2	0
30/03/2023	FUGA EN CILINDROS PORTÁTILES DE GAS L	FUGA DE GAS	ANTARES	EL ROSARIO	1	0
30/03/2023	SOLICITUD DE SERVICIOS DE SACM	FUGA DE AGUA	HERREROS Y CULTURA NAHUATL	EL ROSARIO	0	0
30/03/2023	SOLICITUD DE AMBULANCIA	RIÑA	HIDROGENO Y ALBAÑILES	EL ROSARIO	1	0
01/04/2023	SOLICITUD DE AMBULANCIA	VALORACIÓN MÉDICA	ANTARES Y HERREROS	EL ROSARIO	1	0
01/04/2023	SOLICITUD DE SERVICIOS DE SACM	FUGA DE AGUA	MAYAS	EL ROSARIO	0	0
04/04/2023	SOLICITUD DE AMBULANCIA	VALORACIÓN MÉDICA	MERCADERES Y PESCADORES	EL ROSARIO	1	0
08/04/2023	SOLICITUD DE AMBULANCIA	VALORACIÓN MÉDICA	MERCADERES Y PESCADORES	EL ROSARIO	1	0
13/04/2023	SOLICITUD DE AMBULANCIA	VALORACIÓN MÉDICA	PESCADORES EDIFICIO MARTIN LUIS GUZMAN	U.H. EL ROSARIO	1	0
26/04/2023	SOLICITUD DE AMBULANCIA	VALORACIÓN MÉDICA	MERCADERES Y CAZADORES	EL ROSARIO	1	0
26/04/2023	FUGA EN CILINDROS PORTÁTILES DE GAS L	FUGA DE GAS	CASIOPEA Y HERREROS	EL ROSARIO	0	0
27/04/2023	SOLICITUD DE AMBULANCIA	VALORACIÓN MÉDICA	PESCADORES Y MERCADERES	EL ROSARIO	1	1
28/04/2023	SOLICITUD DE AMBULANCIA	VALORACIÓN MÉDICA	AVENIDA DE LAS CULTURAS Y CULTURA NORTE	EL ROSARIO	1	0
29/04/2023	SOLICITUD DE AMBULANCIA	VALORACIÓN MÉDICA	HERREROS Y CULTURA NAHUATL	EL ROSARIO	1	0
03/05/2023	SOLICITUD DE AMBULANCIA	VALORACIÓN MÉDICA	HERREROS Y CULTURA NAHUATL	EL ROSARIO	1	0
01/06/2023	SOLICITUD DE AMBULANCIA	VALORACIÓN MÉDICA	ALBAÑILES E HIDROGENO	EL ROSARIO	1	0
07/06/2023	CAÍDA DE ÁRBOLES Y/O RAMAS	ÁRBOL EN RIESGO	VANDIO	EL ROSARIO	0	0
08/06/2023	COLADERAS Y/O REJILLAS PLUVIALES	COLADERAS OBSTRUIDAS	CULTURA NAHUATL	EL ROSARIO	0	0
08/06/2023	SOLICITUD DE AMBULANCIA	AGRESIÓN DE CAN	AV. DE LA CULTURA EJE 5	ROSARIO	1	0
24/06/2023	SOLICITUD DE AMBULANCIA	VALORACIÓN MÉDICA	MATEMATICAS Y QUÍMICA	EL ROSARIO	1	0
27/06/2023	SOLICITUD DE AMBULANCIA	VALORACIÓN MÉDICA	HERREROS	EL ROSARIO	1	0
04/07/2023	SOLICITUD DE AMBULANCIA	CAÍDA A NIVEL DE PISO	HIDRA Y PERSEO	EL ROSARIO	0	0
05/07/2023	SOLICITUD DE AMBULANCIA	CAÍDA A NIVEL DE PISO	EJE 5 Y AV. DE LAS CULTURAS	ROSARIO	1	0
07/07/2023	CAÍDA DE ÁRBOLES Y/O RAMAS	ÁRBOL EN RIESGO	URANIO	EL ROSARIO	0	0
17/07/2023	DERRAME DE QUÍMICOS EN CONTENEDOR	RECOLECCIÓN DE MATERIALES QUÍMICOS	AV. DE LAS CULTURAS Y PESCADORES	EL ROSARIO	0	0
18/07/2023	SOLICITUD DE AMBULANCIA	VALORACIÓN MÉDICA	HERREROS Y ALDEBARAN	EL ROSARIO	1	0
23/07/2023	SOLICITUD DE AMBULANCIA	RIÑA	AV. DE LAS CULTURAS Y CULTURA NORTE	EL ROSARIO	1	0



INCIDENTES URBANOS ATENDIDOS POR PROTECCIÓN CIVIL EN LA COLONIA EN 2023

25/07/2023	CAÍDA DE ÁRBOLES Y/O RAMAS	ÁRBOL CAÍDO	AV. DE LAS CULTAS	EL ROSARIO	0	0
05/08/2023	SOLICITUD DE AMBULANCIA	CAÍDA A NIVEL DE PISO	HIDRA	EL ROSARIO	1	0
08/08/2023	ACCIDENTES EN VEHÍCULOS PARTICULARES	CHOQUE	AV. DE LAS CULTURAS Y EJE 5	EL ROSARIO	1	0
09/08/2023	SOLICITUD DE AMBULANCIA	RIÑA	AV.CULTURAS	EL ROSARIO	1	0
19/08/2023	PROBLEMAS CON POSTES	POSTE EN RIESGO	ASTRONOMIA	EL ROSARIO	0	0
25/08/2023	ACCIDENTES EN MOTOCICLETA O BICICLETA	MOTOCICLISTA ACCIDENTADO	EJE 5 Y AVENIDA DE LAS CULTURAS	IMPACTO Y NOVEDADES	1	0



Análisis		
REUSE - Derrames	16	
REUSE - Explosiones	No presenta	
REUSE - Incendios Urbanos	9	
REUSE - Plaga	No presenta	
REUSE - Accidentes	9	
REUSE - Actos de Sabotaje o Terrorismo	1	
REUSE - Interrupción de servicios vitales y sistemas estratégicos	1	
REUSE - Inundación	2	
REUSE - Concentraciones Masivas de Población	No presenta	
REUSE - Granizo	No presenta	
REUSE - Socavones	1	

ANÁLISIS EN EL ATLAS DE RIESGOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO- ZONIFICACIÓN GEOTÉCNICA

ZONA I. FIRME O DE LOMAS: LOCALIZADA EN LAS PARTES MÁS ALTAS DE LA CUENCA DEL VALLE, ESTÁ FORMADA POR SUELOS DE ALTA RESISTENCIA Y POCO COMPRESIBLES.

ZONA II. TRANSICIÓN. EN LA QUE LOS DEPÓSITOS PROFUNDOS SE ENCUENTRAN A 20 M DE PROFUNDIDAD, O MENOS, Y QUE ESTÁ CONSTITUIDA PREDOMINANTEMENTE POR ESTRATOS ARENOSOS Y LIMO ARENOSOS INTERCALADOS CON CAPAS DE ARCILLA LACUSTRE; EL ESPESOR DE ÉSTAS ES VARIABLE ENTRE DECENS DE CENTÍMETROS Y POCOS METROS